

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
保温材 (48施設)	財務局	職業能力開発部倉庫	空調ダクト（隠ぺい部）	未対策	改修時対策予定
		旧国立総合児童センター	地下1階～地下4階 機械室等	未対策	改修時対策予定
	主税局	小平都税支所	B1売店 配管	未対策	解体時対策予定
	生活文化スポーツ局	砂川公設市場	倉庫・作業室	除去済	令和3年度除去
	住宅政策本部	駒込二丁目アパート	2号棟 駒込図書館B1階機械室内	対策済	
		駒込二丁目アパート	2号棟 駒込図書館3階機械室内	除去済	
		赤坂五丁目アパート	ポンプ室	処理済	
	福祉局	東京都戦没者霊苑	休憩所棟1階トイレ天井など	一部除去済、未対策	
		大森老人ホーム	地下2階機械室	除去済	
	保健医療局	都立広尾看護専門学校	寄宿舎塔ボイラー室	対策済	
		東京都立大塚病院	機械室、PSなど	対策中	現在施工中の改修工事により対策中
	産業労働局	神田庁舎	配管類など	未対策	改修時対策予定
		産業貿易センター台東館	配管類など	除去済	
		東京国際フォーラム	地下3階駐車場天井配管パッキンなど	除去済	
		農林総合研究センター青梅庁舎	管理棟機械室エルボ部	未対策	解体・改修時対策予定
		城南職業能力開発センター大田校	ポンプ室配管など	未対策	令和4～5年度解体予定
	建設局	西多摩建設事務所	機械室配管	未対策	解体・改修時対策予定
		町田合同庁舎	B1階機械室配管など	未対策	改修時対策予定
		八重洲駐車場	ダクトパッキン	除去済	
		日本橋駐車場	汚水配管	対策済	
		宝町駐車所	ダクトパッキン	対策済	
		東銀座駐車場	ダクトパッキン	対策済	
		恩賜上野動物園	小獣館 ダクト	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		中野区総合庁舎	通路・事務室 天井	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	東京消防庁	天沼第一家族待機宿舎	配管	除去済	
		谷中出張所	配管	未対策	改修工事で一部撤去、改修工事等に併せて順次撤去
	交通局	新宿線・九段下駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		新宿線・神保町駅	消火管（曲管部）	除去済	
		新宿線・浜町駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		新宿線・森下駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		新宿線・住吉駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		新宿線・西大島駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		新宿線・新宿駅	鉄骨柱	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		三田線・三田駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
		馬込車両検修場分区分区庁舎	給水管（曲管部）	除去済	
	水道局	文京営業所	屋上	処理済	
	下水道局	志村ポンプ所	1F 発電機室その他	除去済	
		町屋ポンプ所	1F 発電機室その他露出配管	未対策	解体・改修時対策予定
		森ヶ崎水再生センター	発電機棟B1F 換気機械室 その他	未対策	解体・改修時対策予定
		豊島出張所	地下1階機械室配管	未対策	解体・改修時対策予定
	教育庁	大島海洋国際高等学校	管理棟機械室	除去済	
		第三商業高等学校	校舎棟配管接続部など	除去済	
		中央ろう（杉並ろう／大塚ろう杉並分教室）	トイレ（3ヶ所）給湯管	除去済	
	警視庁	五日市警察署	地下機械室配管	除去済	
		町田警察署	地下一階機械室	除去済	
		横川住宅	PH機械室天井	除去済	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
	職員共済組合	箱根路開雲	配管（曲管部）、ダクトパッキン	対策済	
		清瀬運動場	管理棟トイレ天井など、屋上設備基礎部	除去済	
耐火被覆材 (44施設)	財務局	都庁第一本庁舎	EPS区画貫通部	未対策、一部処理済、一部対策済	
	主税局	新宿都税事務所	機械室天井	未対策	解体時対策予定
	福祉局	東大和療育センター	機械室など	処理済	
		女性相談センター	厨房天井	除去済	
	産業労働局	秋葉原庁舎	湯沸室壁	未対策	改修時対策予定
		産業貿易センター台東館	天井	除去済・処理済	
		東京国際フォーラム	ガラス棟5階屋上防水立上り保護パネルなど	除去済	
		肥飼料検査センター	給湯室天井など	未対策	解体・改修時対策予定
	建設局	西多摩建設事務所	運転手控室など	除去済	
		町田合同庁舎	警備員室	未対策	改修時対策予定
		葛西臨海公園	事務所軒天	未対策	改修時対策予定
		亀戸中央公園	軒下	未対策	改修時対策予定
		砧公園	管理所屋根	未対策	改修時対策予定
		戸山公園	倉庫	未対策	改修時対策予定
		野川公園	軒天	除去済	
		府中の森公園	倉庫	未対策	改修時対策予定
		葛西臨海水族園	調餌室など	除去済	
		葛西臨海水族園	工事課事務室など	除去済	
		芝公園	管理所屋根など	未対策	改修時対策予定
		道路維持用資材倉庫	外壁・屋根、車庫棟外壁	除去済	
		恩賜上野動物園	小獣館 階段	未対策	目視により劣化状況を監視
		神代植物公園	燃料庫・作業小屋雨よけ	除去済	
	港湾局	大井ふ頭中央海浜公園	電気機械棟（梁型部）	除去済	
		三浦漁港船客待合所	非露出部	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認
		神津島空港消防所	非露出部	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認
	東京消防庁	本部庁舎	13F空調機械室、14F電気室・機械室など	処理済	
		柏江消防署	増築棟軒裏	処理済	
	交通局	大島車両検修場庁舎	換気口	除去済	
		新宿線・新宿駅	鉄骨	未対策・一部除去済	定期的に劣化状況を確認 (点検を実施)
	水道局	金町浄水場	オゾン処理所	除去済	
		江東給水所	自家発電機室	処理済	
		西瑞江給水所	倉庫など	除去済	
		吹上増圧ポンプ所	ポンプ室など	除去済	
		三鷹新川浄水所	薬品貯蔵室	除去済	
		朝霞浄水場	B1電気室、B2制御盤室	処理済	
		三郷浄水場	原水ポンプ所など	処理済	
	下水道局	大森東ポンプ所	共通F 階段室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
		新河岸水再生センター	脱臭機棟2F 脱臭機室 壁・柱など	未対策	解体・改修時対策予定
		新田ポンプ所	B 1F 沈砂池室 その他	未対策	解体・改修時対策予定
		中川水再生センター	換気棟2F 電気室 壁・柱など	未対策	解体・改修時対策予定
		八王子水再生センター	沈砂池ポンプ棟1F 湯沸室・天井	未対策	解体・改修時対策予定
		後楽ポンプ所	1F電動機室 天井	処理済	
	警視庁	警視庁本部庁舎	3階から18階機械室柱型、梁型	除去済	
		旧丸の内庁舎	各階壁・柱	未対策	解体時対策予定

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
断熱材 (91施設)	総務局	災対柏木住宅	発電機煙突断熱材	除去済	
	財務局	都議会事堂	非常用発電機煙突	処理済	
	生活文化スポーツ局	東京武道館	煙突	未対策	改修時対策予定
		有明テニスの森	機械室 煙突	除去済	
		多摩障害者スポーツセンター	本館煙突内部	除去済	
		東京体育館	機械室2 煙突円筒部	除去済	
	福祉局	萩山実務学校	機械室煙突（管理棟、校舎棟）	未対策	現在施工中の改築工事により対策予定
		小山児童学園	煙突	処理済	
		練馬福祉園	煙突	未対策	解体時対策予定
	産業労働局	産業貿易センター台東館	煙突	除去済	
		島しょ農林水産総合センター八丈事業所（水産）	シャワー室天井	未対策	解体時対策予定
	中央卸売市場	大田市場	事務棟ボイラー室煙突など	対策済、一部処理済	
		北足立市場	管理棟ボイラー室煙突など	処理済	
		築地市場	ろ過室	対策済、一部除去済、一部解体済	
	建設局	第六建設事務所	倉庫天井など	除去済	
		西多摩建設事務所	機械室	未対策	解体時対策予定
		西部公園緑地事務所	台所換気ダクト 庁舎煙突など	未対策、一部除去済	解体時対策予定
	港湾局	新島空港ターミナルビル	屋上など	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認
		大井海貨1号上屋	倉庫屋根	除去済	
		新島空港消防所	庇軒天など	除去済	
	東京消防庁	成城消防署	地下1階 発電機室	処理済	
		装備工場	地下1階 受変電・発電機室	処理済	
		戸塚出張所	4階 発電機室	処理済	
		緑出張所	煙突1階～2階屋上	未対策	解体時対策予定
	交通局	渋谷自動車営業所	ボイラー室	処理済	
		早稲田自動車営業所	ボイラー室	処理済	
		北自動車営業所	機械室	処理済	
		千住自動車営業所	ボイラー室	除去済	
		南千住自動車営業所	ボイラー室	除去済	
		江東自動車営業所	ボイラー室など	処理済、一部除去済	
		江戸川自動車営業所	機械室	処理済	
		大島車両検修場庁舎	機械室など	未対策、一部除去済	定期的に劣化状況を確認 (点検を実施)
		新宿線・東大島変電所	機械室	処理済	
	水道局	愛宕配水所	本館・煙突	処理済	
		上連雀浄水所	薬品貯蔵室	除去済	
		旧赤羽営業所	煙突	処理済	
		港南庁舎	煙突	処理済	
		小作取水堰	自家発電気室	除去済	
		水源管理事務所	煙突	処理済	
		墨田営業所	機械室	処理済	
		練馬西営業所	煙突など	処理済	
		聖ヶ丘給水所	ポンプ棟	除去済	
		文京営業所	煙突など	処理済	
		八坂給水所	自家発用煙道	除去済	
	下水道局	葛西水再生センター	管理棟(本館)1F 発電機室 空気冷却器	除去済	
		芝浦水再生センター	主ポンプ棟1F 発電機室 その他	除去済	
	教育庁	園芸高等学校	葡萄温室ボイラー室煙道	対策済	
		大泉特別支援（大泉養護）学校	ボイラー煙突	除去済	
		葛西工業高等学校	ボイラー煙突	対策済	
		蒲田高等学校	ボイラー煙突	対策済	
		清瀬特別支援（清瀬養護）学校	ボイラー煙突	対策済	
		蔵前工業高等学校	ボイラー煙突	対策済	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考		
		芸術高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		江東特別支援（江東養護）学校	ボイラー煙突	対策済			
		小平西高等学校	体育館	除去済			
		小平南高等学校	体育館	除去済			
		芝商業高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		城東高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		白鷺特別支援（白鷺養護）学校	ボイラー煙突	対策済			
		砂川高等学校	体育館（アリーナ） 天井	除去済			
		墨田工業高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		墨田特別支援（墨田養護）学校	ボイラー煙突	対策済			
		田無特別支援（田無養護）学校	ボイラー煙突	対策済			
		多摩桜の丘学園（多摩養護学校）	ボイラー煙突	除去済			
		調布特別支援（調布養護）学校	ボイラー煙突	対策済			
		農業高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		拝島高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		白鷗高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		八王子桑志高等学校	ボイラー煙突	除去済			
		八王子東特別支援（八王子東養護）学校	ボイラー煙突	対策済			
		一橋高等学校	ボイラー室	対策済			
		日比谷高等学校	ボイラー煙突	除去済			
		深川高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		本所高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		松が谷高等学校	体育館天井	除去済			
		美原高等学校	ボイラー煙突など	対策済			
		向丘高等学校	体育館	除去済			
		武蔵村山高等学校	ボイラー煙突	処理済			
		紅葉川高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		両国高等学校	ボイラー煙突	対策済			
		農産高等学校	ボイラー煙突	未対策	解体時対策予定		
		警視庁		飯田橋庁舎	煙突ダクト	除去済	
				厚生課所管 矢来寮	煙突	除去済	
				渋谷警察署	地下2, 3ファンルームダクト	除去済	
				高尾警察署 西寺方駐在所	洗面所壁	未対策	
高島平警察署	屋上煙突			除去済			
高輪警察署 一心寮	煙突			除去済			
玉川警察署	煙突			除去済			
月島警察署	煙突			除去済			
三宅島警察署	煙突ダクト	除去済					
職員共済組合	清瀬運動場	ボイラー室	除去済				
岩綿吸音板 (247施設)	総務局	立川地域防災センター	防災棟など	対策済			
	財務局	旧国立総合児童センター	地下2階、地下1階、2階、4階の一部 天井	未対策	空気環境測定を実施（使用部分のみ） 改修時対策予定		
	主税局	江東都税事務所	事務室天井など	未対策	解体時対策予定		
		新宿都税事務所	給湯室	未対策	解体時対策予定		
		千代田都税事務所	事務室天井	未対策	解体時対策予定		
		練馬自動車税事務所	事務室天井	未対策	解体時対策予定		
	生活文化スポーツ局	有明テニスの森	有明コロシアム共通報道関係室No.3	除去済			
	福祉局		吉祥寺老人ホーム	洗濯室天井など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定	
			北児童相談所	事務室など	未対策	解体時対策予定	
			品川景德学園	児童棟テラス、バルコニー床裏など	未対策	解体時対策予定	
			八王子児童相談所		除去済		
			立川通勤寮	廊下など	未対策	解体時対策予定	
豊島通勤寮			相談指導室	未対策	解体時対策予定		
七生福祉園			保育棟衛生室など	未対策	解体時対策予定		
八王子自立ホーム	廊下など	未対策	解体時対策予定				

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
		町田生活実習所	事務所など	未対策、一部除去済	解体時対策予定
		東京都社会福祉保健医療研修センター	9階各教室	除去済	
		日野療護園	厨房天井など	未対策	解体時対策予定
保健医療局	東京都広尾庁舎	事務室	処理済		
産業労働局	秋葉原庁舎	喫茶厨房天井など	除去済		
	神田庁舎	会議室天井など	未対策	改修時対策予定	
	ベンチャーNAKANO	トイレなど	対策済		
	肥飼料検査センター	廊下など	未対策	解体・改修時対策予定	
	農林総合研究センター立川庁舎	本館天井など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定	
	農林総合研究センター江戸川庁舎	本館天井	未対策	解体・改修時対策予定	
	旧労働相談情報センター国分寺事務所	事務室	対策済		
中央卸売市場	食肉市場	特高変電所2階打合室など	未対策	解体・改修時対策予定	
	築地市場	勝どき門立体駐車場EVホール天井など	対策済、一部除去済、一部解体済		
	淀橋市場	事務所棟4F廊下天井	未対策	目視にて定期点検を実施	
建設局	明石町文書倉庫	文書倉庫	未対策	解体・改修時対策予定	
	職員研修所	倉庫など	未対策	解体・改修時対策予定	
	第四建設事務所	喫煙室天井など	未対策	改修時対策予定	
	町田合同庁舎	中央監視室天井など	未対策	改修時対策予定	
	井の頭文化園	象舎及び放飼場飼育詰所など	未対策	改修時対策予定	
	上野恩賜公園	管理所天井など	未対策	改修時対策予定	
	恩賜上野動物園	小獣館管理室など	未対策、一部除去済	改修時対策予定	
	葛西臨海公園	階段室など	未対策	改修時対策予定	
	旧古河庭園	廊下など	未対策	改修時対策予定	
	猿江恩賜公園	テニスコート更衣室など	未対策	改修時対策予定	
	善福寺川緑地	管理所女子更衣室天井など	未対策	改修時対策予定	
	善福寺公園	管理事務所・玄関天井	未対策	改修時対策予定	
	東部公園緑地事務所	天井	未対策	改修時対策予定	
	東綾瀬公園	管理所廊下など	未対策	改修時対策予定	
	東白髭公園	会議室など	未対策	改修時対策予定	
	光が丘公園	事務室・倉庫天井など	未対策	改修時対策予定	
	瑞江葬儀所	控室	未対策	改修時対策予定	
	水元公園	管理事務所会議室・天井	未対策	改修時対策予定	
	蘆花恒春園	事務室	未対策	改修時対策予定	
	神代植物公園	有料駐車場詰所など	未対策、一部除去済	改修時対策予定	
	小金井公園	書庫天井など	未対策	改修時対策予定 点検にて劣化状況把握	
	小平霊園管理所	技術室天井など	未対策	改修時対策予定	
	西部公園緑地事務所	会議室天井	処理済		
	多磨霊園	管理事務所 事務室天井など	未対策	改修時対策予定	
	八王子霊園	管理事務所天井	未対策	令和5年度解体時対策予定	
	東村山中央公園	管理事務所室天井	未対策	改修時対策予定	
	東大和南公園	管理所兼更衣棟 事務室など	除去済		
	陵南公園	事務室など	未対策	改修時対策予定	
武蔵野中央公園	更衣室天井など	未対策	改修時対策予定		
港湾局	辰巳排水機場	事務室など	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認	
	新砂水門管理所	操作室	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認	
	大井ふ頭中央海浜公園管理舎	湯沸室など	除去済		
	大島職員宿舎大島工事監督員宿舎1号	洗面脱衣室・天井など	除去済		
東京消防庁	東京防災指導協会	事務室他1箇所	処理済		
	北野出張所	2階事務室他4箇所	除去済		
	品川消防署	B1F食堂	除去済		
	田園調布消防署	2F便所ほか1か所	未対策	改修時対策予定	
	荒川消防署	4F廊下	未対策	改修時対策予定	
	音無川出張所	9F手洗所	未対策	改修時対策予定	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
		日暮里出張所	3F便所	未対策	改修時対策予定
		栄町出張所	1F便所	未対策	改修時対策予定
		長淵出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		大神出張所	1F脱衣室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		蓮根出張所	1F便所	未対策	改修時対策予定
		奥沢出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		新町出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		池袋消防署	1F厨房ほか1か所	未対策	改修時対策予定
		京橋消防署	2F事務室ほか1か所	未対策	改修時対策予定
		築地出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		人形町出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		滝王子出張所	1F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		大森消防署	2F事務室ほか1か所	未対策	改修時対策予定
		市野倉出張所	1F便所	未対策	改修時対策予定
		羽田出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		碑文谷出張所	1F便所	未対策	改修時対策予定
		松原出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		中野消防署	2F便所	未対策	改修時対策予定
		杉並消防署	2F便所	未対策	改修時対策予定
		高井戸出張所	1F便所	未対策	改修時対策予定
		貫井出張所	1F便所	未対策	改修時対策予定
		上野消防署	2F便所	未対策	改修時対策予定
		谷中出張所	1F仮眠室ほか1か所	未対策	改修時対策予定
		浅草橋出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		熊川出張所	2F便所	未対策	改修時対策予定
		麴町消防署	2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		赤坂消防署	2F女子トイレ	未対策	改修時対策予定
		高輪消防署	3F便所ほか1か所	未対策	改修時対策予定
		港南出張所	3Fトイレ	未対策	改修時対策予定
		荏原消防署	1F救急仮眠室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		旗の台出張所	3Fトイレ	未対策	改修時対策予定
		四谷消防署	1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		新宿御苑出張所	2F男子トイレほか1か所	未対策	改修時対策予定
		久我山出張所	2F仮眠室	未対策	改修時対策予定
		西が丘出張所	2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		滝野川消防署	2F事務室ほか4か所	未対策	改修工事で一部撤去、改修工事等に併せて順次撤去
		三軒家出張所	2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		田端出張所	2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		石神井消防署	2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		関町出張所	2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		大泉出張所	2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		西東京消防署	2F女子トイレほか1か所	未対策	改修時対策予定
		西原出張所	1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		本木出張所	1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		墨田出張所	2Fトイレ	未対策	改修時対策予定
		立花出張所	2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		江戸川消防署	1F男子トイレほか2か所	未対策	改修時対策予定
		国立出張所	2Fトイレ	未対策	改修時対策予定
		由木分署	2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
		元八王子出張所	1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		浅川出張所	1Fトイレ	未対策	改修時対策予定
		多摩センター出張所	2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
		上高田第二家族待機宿舎	1F玄関ほか1か所	除去済	
		天沼第一家族待機宿舎	台所ほか1か所	除去済	
		三田家族待機宿舎	1F和室天井	除去済	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考	
交通局		大師前出張所	1F電気室	除去済		
		田町第二寮	集会室	除去済		
		田端寮	集会室	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）	
		荒川電車営業所	事務室	除去済		
		渋谷自動車営業所	厚生室	除去済		
		早稲田自動車営業所	事務室	処理済		
		北寮	階段室など	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）	
		千住寮	集会室	未対策	目視点検	
		大門庁舎	事務室など	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）	
		春日庁舎	駐車場	除去済		
		高松庁舎	事務室など	除去済		
		浅草線・東銀座駅	事務室	除去済		
		浅草線・浅草橋駅	駅務室	除去済		
		浅草線・西馬込駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		浅草線・三田駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		三田線・巣鴨駅	事務室	除去済		
		三田線・新高島平駅	駅務室、出札室等	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）	
		三田線・本蓮沼駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		新宿線・馬喰横山駅	係員室	除去済		
		新宿線・市ヶ谷駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		新宿線・神保町駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		新宿線・小川町駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		新宿線・岩本町駅地上仮泊所	仮泊室	除去済		
		新宿線・坂町変電所	事務室など	除去済		
		高島平乗務区庁舎	事務室など	除去済		
		志村車両検修場	階段など	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）	
		モノレール東園駅	駅務室など	除去済		
		モノレール西園駅	出札室など	除去済		
	水道局		朝霞浄水場	薬品処理所機械室など	除去済	
			砧資材置場	事務所棟事務室	除去済	
		砧下浄水所	中央監視室	除去済		
		境浄水場	監視室など	除去済		
		新砂材料置場	事務室など	除去済		
		杉並浄水所	配水ポンプ室	除去済		
		杉並東営業所	事務室など	除去済		
		台東営業所	書庫など	除去済		
		滝の沢浄水所	ポンプ室	除去済		
		西原増圧ポンプ所	ポンプ室など	除去済		
		東村山浄水場	配水ポンプ所など	除去済		
		日野増圧ポンプ所	廊下など	除去済		
		福生武蔵野台浄水所	電気室	除去済		
		三沢浄水所	ホール	除去済		
		三園浄水場	旧薬品管理所薬注監視室	除去済		
		八坂給水所	廊下など	除去済		
下水道局			梅田ポンプ所本館	本館2F 電算室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
		大森南ポンプ室	2F 廊下 天井・梁など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定	
		北多摩一号水再生センター	汚泥処理棟2F 控室・天井など	未対策	解体・改修時対策予定	
		清瀬水再生センター	汚泥処理棟2F 廊下・天井など	未対策、一部処理・除去済	解体・改修時対策予定	
		小岩ポンプ所	ポンプ棟2F ホール 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定	
		小菅水再生センター	汚泥焼却棟（西）3F 廊下 天井・梁など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定	
		芝浦水再生センター	西系覆蓋1F 機械室 壁・柱など	未対策	解体・改修時対策予定	
		新宿ポンプ所	沈砂池棟2F 湯沸室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
		弦巻庁舎	2F 廊下 天井・梁など	除去済	
		中川水再生センター	主ポンプ室3F 廊下 天井・梁など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
		西小松川ポンプ所	管理棟F 2F 廊下（C） 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
		東小松川ポンプ所	本館1F 階段（中） 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
		細田ポンプ所	発電・待高Z-0F 前室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
		南多摩水再生センター	高度処理棟3F 電子計算機室・天井など	未対策	解体・改修時対策予定
		森ヶ崎水再生センター	第一汚泥処理工場2F 廊下 天井・梁など	未対策、一部処理済	解体・改修時対策予定
		教育庁	足立高等学校	3棟校長室	除去済
足立新田高等学校	教室		処理済		
大泉高等学校	図書資料室など		除去済		
大森高等学校	西棟1F廊下など		処理済		
蒲田高等学校	視聴覚準備室など		除去済		
旧前田侯爵邸	便所天井など		処理済、一部除去済		
篠崎高等学校	校舎棟玄関		除去済		
城東高等学校	体育館棟1F・ホール天井など		除去済		
神代高等学校	校長室		除去済		
墨田川高等学校	体育館棟放送室		未処理	解体・改修時対策予定	
第三商業高等学校	体育館棟2階放送室など		除去済		
日本橋高等学校	A棟 1階玄関		除去済		
八王子北高等学校	司書室など		除去済		
日野台高等学校	連絡指導室など		除去済		
三鷹高等学校	司書室など		除去済		
武蔵野北高等学校	音楽教室など		除去済		
武蔵村山高等学校	空調機械室		除去済		
若葉総合高等学校	格技棟・1階ホール、廊下・天井など	除去済			
警視庁	麻布警察署	9～10 寮便所の天井など	除去済		
	飯田橋庁舎	1, 2, 4 事務室、食堂、所長室天井	除去済		
	五日市警察署堀口橋駐在所	1階事務室、待機室、便所天井	除去済		
	荏原警察署宮前交番	1階事務室、待機室天井	未対策	解体・改修時対策予定	
	青梅警察署今井駐在所	1階事務室・待機室、住宅居間天井	除去済		
	青梅警察署今寺駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済		
	青梅警察署黒沢駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済		
	青梅警察署千ヶ瀬駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済		
	青梅警察署畑中駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済		
	神楽坂	202台所、居間天井など	除去済		
	葛西警察署船堀駅前交番	1階事務室、給湯室、便所天井	除去済		
	蒲田警察署蒲田駅東口交番	1階事務室、待機室天井	除去済		
	菊屋橋庁舎	1階E.V.、玄関ホール、2階調室、3階事務室待機室、差入れ受付室、4階留置事務室、応接室、接見室、5階接見室、7階接見室、留置事務室	除去済		
	警視庁本部庁舎	事務室廊下など	除去済		
	麹町警察署半蔵門警備派出所	1階事務室、待機室天井	除去済		
	厚生課所管矢来寮	1階玄関ホール天井	除去済		
	小金井警察署小金井公園前交番	1階事務室、待機室、給湯室天井	除去済		
	小金井警察署国分寺駅南口交番	事務室天井	除去済		
	小金井警察署貫井南町交番	事務室天井	除去済		
	小平警察署鷹の台駅前交番	1階事務室、待機室天井	除去済		
	品川警察署	各階事務室・廊下・ホール天井	除去済		
	渋谷警察署	廊下、事務室、道場、寮室天井	除去済		
	術科センター	1射場 1～2事務室、廊下天井など	除去済		
	台東少年センター	ホール、廊下、事務室天井	除去済		
	高島平警察署	2階女子更衣室など	除去済		
	高輪警察署一心寮	1階脱衣室天井	除去済		
	立川警察署天王橋交番	1階事務室天井	除去済		
	立川警察署錦町交番	1階事務室天井	除去済		
	立川警察署谷保交番	1階事務室、2階階段天井	除去済		
	玉川警察署	1～6階事務室、廊下、寮天井	除去済		

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和5年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
		月島警察署	1～7事務室天井	除去済	
		東陽住宅	集会室など	除去済	
		富坂警察署	別館1～3事務室、廊下天井	除去済	
		富坂警察署後楽交番	1階事務室、2階通路天井	除去済	
		練馬警察署春日寮	1～3廊下天井など	除去済	
		東大井住宅	1階庇、ホール天井	除去済	
		東村山警察署中里駐在所	事務室天井	除去済	
		日野警察署東光寺駐在所	1階事務室、待機室、湯沸室天井	除去済	
		碑文谷警察署	6階講堂など	除去済	
		舟渡住宅	3号館 1～3階廊下、各居室天井など	除去済	
		本所警察署長待機宿舎	1階エントランス、2階廊下天井	除去済	
		町田警察署	裕美寮（署併設）6階廊下、7階食堂ほか天井	除去済	
		三鷹警察署井之頭公園駅前地域安全センター	1階事務室、待機室天井	除去済	
		横川住宅	PH機械室天井など	除去済	
		武蔵野庁舎(旧多摩職業能力開発センター-武蔵野校)	第1～3教室など	除去済	
	職員共済組合	清瀬運動場	管理棟トイレ天井など	除去済	
		箱根路開雲	1階ビロティ天井、5階運動場天井	除去済	

※ 各施設の対策状況等は、令和5年4月1日（一部の施設は令和5年10月1日）時点のもの。

（ただし、旧福祉保健局の施設は、令和5年7月1日時点での所管（福祉局又は保健医療局）とした。）

色付きの施設は今回新たに公表するもの。

掲載施設のほか、区分所有施設が5件ある。

都営住宅は居住者の同意を得られた居室に対策を実施。